

Rost-Umwandler RK-51

Rostumwandler und Rostprimer in einem Produkt. Zur Stabilisierung von Restrost auf Stahloberflächen. Alte lockere Farbschichten, losen Rost und Zunder, Öl, Fett, Schmutz und sonstige Verunreinigungen vorher entfernen. Fett und Öl vorher mit Verdünnung abreinigen. Staub und Pulverbeläge mit dem Besen abkehren.

Rost-Umwandler RK-51 satt auftragen; Überschuss-Ansammlungen vermeiden. Anschließend an der Luft trocknen lassen; nach ca. 6 – 8 Stunden kann Rostschutz-Grundierung aufgetragen werden.

Während der Trocknung, d.h. ca. 10 – 20 min. nach dem Auftragen, bildet sich auf der behandelten Restrost-/Stahl-Oberfläche eine schwarz-blaue Schutzschicht, die den Restrost einschließt und mit dem Stahluntergrund verbindet. Der schwarz-blaue Belag verhindert fortschreitende Korrosion, sollte aber alsbald mit einem nachfolgenden Anstrich versehen werden.

Liefergebinde:	100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 5 Liter 10 Liter
Bestell-Nr.:	RK-51.00.0000.3
Lieferform:	gebrauchsfertige, milchig-weiße Flüssigkeit
Anwendung:	unverdünnt Vor Gebrauch schütteln oder umrühren bis Gebindeinhalt homogen.
Untergrundvorbehandlung:	Rostigen Stahl am besten mechanisch anschleifen. Öl, Fett mit Lackverdünnung beseitigen. Alte lockere Verunreinigungen, wie z. B. Farbe-, Zement- oder Betonspritzer entfernen.
Verarbeitung:	Satt auftragen durch Streichen, Spritzen, Rollen, in möglichst gleichmäßiger Schicht. Nicht unter +10°C und nicht über 40°C Objekttemperatur verwenden! Ausbildung eines schwarz-blauen Überzugs innerhalb von 10 – 20 min.
Trocknung:	Die Durchtrocknung der Konverter-Schicht ist nach ca. 8 h weitgehend abgeschlossen, die Trockenzeit hängt aber von den äußeren Bedingungen insbesondere der Objekttemperatur ab! Der Rost-Umwandler RK-51 bildet einen ca. 15 – 20 µ dicken Überzug. Weiterer Anstrichaufbau, z.B. mit Kunstharzgrund und -Decklack!
Verbrauch:	ca. 100 ml/m ²
Sonstige Hinweise:	Das Produkt ist wasserverdünnbar. Flecken können mit Lacklösemittel, Blau-Verfärbungen mittels schwach saurer Reiniger entfernt werden. Achtung: Vor Frost schützen! Eingefrorene Ware kann nicht mehr verwendet werden!! Gebinde stets verschlossen halten, nicht der Sonne oder hoher Temperatur aussetzen! Arbeitsgeräte sofort mit viel Wasser reinigen!

Ident-Nr.: A030411HR

TM/RK-51 überarbeitet am: 05.05.11 rei/in / Druckdatum: 05.05.11/01-09/D